



MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 150KM HAK LED Gwarancja 12m-cy Salon Polska

52 899

PLN

Dane kontaktowe



Telefon:
48696722101

Email:
kontakt@dkautomobiles.pl

www:
dk-automobiles.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka materiałowa
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Niezależny system parkowania
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hold
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 16
- Opony zimowe
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamowania
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)

Marka	Mitsubishi
Model	Outlander
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2016
Przebieg	170000
Kolor	Złoty
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Leasing	Tak
Pojemność skokowa	1998
Moc	150
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	167
Kraj pochodzenia	Polska
Data pierwszej rejestracji	2017-01-31
Numer rejestracyjny pojazdu	GD888MP
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5

